



54683

(ES)	SET DE DESTORNILLADOR A BATERÍA Y PUNTAS	2
(EN)	BATTERY-POWERED SCREWDRIVER AND BITS SET	7
(FR)	JEU DE TOURNEVIS ET D'EMBOUS AVEC BATTERIE	12
(DE)	AKKU-SCHRAUBENDREHER UND BITSET	17
(IT)	CACCIAVITE A BATTERIA E SET DI PUNTE	22
(PT)	CHAVE DE FENDAS A BATERIA E CONJUNTO DE BROCAS	27
(RO)	SET DE ȘURUBELNIȚE CU ACUMULATOR ȘI BIȚI	32
(NL)	SET MET SCHROEVENDRAAIER EN BITS OP BATTERIJ	37
(HU)	AKKUMULÁTOROS CSAVARBEHAJTÓ ÉS BIT KÉSZLET	42
(RU)	АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА С НАБОРОМ СМЕННЫХ БИТ	47
(PL)	WKRĘTAK AKUMULATOROWY I ZESTAW KOŃCÓWEK	52

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Esta herramienta es adecuada tanto para proyectos de bricolaje como para uso profesional. Su diseño compacto y ligero permite un manejo fácil, incluso en espacios reducidos. El mango ergonómico proporciona comodidad durante el uso prolongado. El interruptor de avance/reversa y el ajuste en dos posiciones aumentan su funcionalidad.

Opera con una velocidad sin carga de 200 RPM y ofrece un par máximo de 50 in-lbs (5.65 Nm). El destornillador cuenta con un tamaño de mandril de 1/4" e incluye 11 accesorios, como diversas puntas de destornillador y una broca. Está equipado con un indicador de batería LED con tres luces y un puerto de carga Tipo C para una recarga rápida. Esta herramienta es confiable para una amplia gama de aplicaciones, proporcionando un rendimiento eficiente tanto para profesionales como para aficionados.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Las siguientes recomendaciones deben ser estrictamente cumplidas antes de operar la herramienta para evitar daños al equipo y riesgos para el usuario:

- Use equipo de protección personal si es necesario (guantes, zapatos, protectores oculares, filtros respiratorios, etc.). No use joyas; proteja el cabello largo y use ropa ajustada.
- No cargue la batería cuando esté reemplazando una herramienta o realizando mantenimiento al equipo.
- Trabaje en un lugar limpio y ordenado con suficiente iluminación.
- Coloque y guarde la herramienta en un lugar seco, lejos de fuentes de calor o vapores peligrosos (la temperatura ideal es entre 10 y 15°C). No opere la máquina cerca de sustancias explosivas o materiales inflamables.
- Este equipo de bricolaje debe usarse como tal y no debe considerarse como equipo de uso intensivo.
- No trabaje cerca de personas, especialmente niños, si el trabajo es peligroso. Mantenga las herramientas fuera del alcance de los niños durante y después del trabajo.
- Asegúrese de mantener una posición corpo-

ral estable mientras trabaja. Recuerde que las caídas constituyen una fuente importante de accidentes.

- Asegúrese de no usar el taladro o destornillador en partes vivas para evitar descargas eléctricas (se puede utilizar un detector de metales para este propósito). No toque el mandril, el enchufe o la broca cuando la herramienta esté en funcionamiento.
- No intente abrir o desarmar la herramienta; solo un especialista utilizando piezas originales y los planos del fabricante está autorizado para reparar la herramienta.
- Si el estuche está dañado (cables o enchufe), haga que el departamento de postventa lo reemplace de inmediato.
- Esta herramienta no requiere un mantenimiento especial. Lo mismo se aplica a la parte eléctrica de la herramienta.
- Las partes plásticas deben limpiarse solo después de desconectar el cargador. Use un paño húmedo y jabón suave. No sumerja la herramienta ni el puerto Tipo C. Se prohíbe el uso de solventes, alcohol, gasolina, etc. Para una limpieza completa de la herramienta, comuníquese con el departamento de postventa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Velocidad sin carga: 200 rpm
- Tamaño del mandril: 1/4"
- Par máximo: 50 in-lbs (5.65 Nm)
- Incluye 1 puerto Tipo C

LISTADO DE PARTES

No.		Qty.			Qty.
1	Motor RS380_3.6V	1	28	P_039_01A_Caja principal_mango_izquierdo	1
2	Engranaje del motor	1	29	Resorte de compresión	2
3	P_039_08A_Cubierta de la caja de engranajes	1	30	Tornillo DIN 7981_2.2x4.5v	2
4	ISO 7045-M2.5x5-Z --- 5S	2	31	P-035_06A>Contactos-disparador	1
5	Arandela	1	32	P_039_06A_Disparador principal	1
6	Engranaje estelar trasero_plástico	3	33	P_039_07A_Interruptor de dirección	1
7	Soporte del engranaje estelar trasero	1	34	Interruptor_SS-23E26(2P3T)_Baohui	1
8	Engranaje estelar delantero_acero	3	35	P-035_05B_PCB	1
9	Engranaje de anillo	1	36	Batería Li-Ion 18650	1
10	Bloque de auto-bloqueo	1	37	P_039_02A_Caja principal_mango_derecho	1
11	Pasador de bloqueo	6	38	Tornillo GB845-1985_2.6x12	8
12	Anillo de auto-bloqueo	1	39	P_039_05A_Interruptor de rotación	1
13	Arandela de bloqueo	1	40	P_039_04A_Caja principal_arriba_derecha	1
14	Núcleo de auto-bloqueo	1			
15	Casquillo	1			
16	Caja de engranajes delantera	1			
17	Pasador de presión de 3 mm	3			
18	Eje de salida	1			
19	Arandela de presión	1			
20	Resorte de par	1			
21	Anillo de tornillo	1			
22	P_039_10A_Anillo de ajuste_rear	1			
23	P_039_11A_Anillo de ajuste_delantero	1			
24	P_039_A03A_PCB batería	1			
25	P_039_03A_Caja principal_arriba_izquierda	1			
26	P_039_12A_Spring de índice	1			
27	LED_3 mm	1			

OPERACIÓN

PRECAUCIÓN: Las instrucciones de seguridad deben leerse cuidadosamente antes de operar la herramienta.


Suministro de energía:

- Conecte un extremo del cable Tipo C al destornillador y el otro extremo al puerto de carga (como una fuente de alimentación, cargador de pared, ordenador portátil o cargador de coche).
- Después de 3-5 horas, se encenderán tres luces indicadoras, lo que indica que la herramienta está completamente cargada.

Indicador de Capacidad de Batería LED La capacidad de la batería se indica mediante 3 luces:

- LED rojo encendido: <20%
 - LEDs rojo y amarillo encendidos: 20-70%
 - LEDs rojo, amarillo y verde encendidos: >70%
- Una vez que solo el LED rojo esté encendido, el destornillador debe ser recargado.

Ajuste en dos posiciones



Primero, presione el botón de rotación, gire la sección frontal en dirección antihoraria y luego suelte el botón cuando ya no pueda girarla más.


AVISO: No utilice el destornillador como palanca en ninguna de las posiciones.

PRECAUCIÓN: Para evitar que el destornillador se encienda accidentalmente, mantenga el interruptor bloqueado en la posición central.

Instalación/Extracción de Puntas:

El mandril de carga rápida de 1/4" permite una carga y extracción de puntas rápida y fácil con una sola mano.


Para instalar las puntas:



- Bloquee el interruptor de avance / neutro / retroceso de la herramienta colocando el selector de dirección de rotación en la posición neutra. Tire de la funda del mandril alejándola del destornillador.
- Empuje la punta en el mandril y suelte la funda del mandril para asegurar la punta en su lugar.
- Tire de la punta para asegurarse de que esté bien sujeta en el mandril. Es normal que haya un pequeño espacio para la instalación de la punta.

NOTA: Utilice únicamente puntas con ranura de bloqueo de conexión rápida.


Para retirar las puntas:



- Bloquee el gatillo colocando el selector de rotación en la posición neutra.
- Con la punta de la herramienta apuntando lejos de usted, tire de la funda del mandril alejándola del destornillador. Retire la punta del mandril.

PRECAUCIÓN: El destornillador no está diseñado para usarse como un taladro.

Interruptor de Avance/Retroceso y Bloqueo del Gatillo



Para la rotación en sentido horario, (con el mandril apuntando lejos de usted) mueva la palanca hacia la extrema izquierda.

Para la rotación en sentido antihorario, mueva la palanca hacia la extrema derecha.

Para activar el bloqueo del gatillo, mueva la palanca a la posición central de apagado.

ADVERTENCIA: No cambie la dirección de rotación hasta que la herramienta se detenga por completo. Cambiar la dirección durante la rotación del mandril puede causar daños a la herramienta.

MANTENIMIENTO


El destornillador no requiere mantenimiento especial. La reparación de las partes internas de la herramienta debe ser realizada por especialistas (consulte las instrucciones de seguridad).

CONTENIDO

11 piezas de accesorios:

- 2 piezas de puntas de destornillador de 2"
- 1 pieza de portapuntas de 2-3/8"
- 7 piezas de puntas de destornillador de 1"
- 1 pieza de broca HSS

DIBUJO ESQUEMÁTICO



EN

INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT'S PRESENTATION

This tool is suitable for both DIY projects and professional use. Its compact and lightweight design allows for easy handling, even in tight spaces. The ergonomic grip provides comfort during extended use. The forward/reverse switch and two-position adjustment increase its functionality.

It operates with a no-load speed of 200 RPM and delivers a maximum torque of 50 in-lbs (5.65 Nm). The screwdriver features a 1/4" chuck size and includes 11 accessories, such as various screwdriver bits and a drill bit. It is equipped with an LED battery indicator with three lights and a Type C charging port for quick recharging. This tool is a reliable tool for a wide range of applications, providing efficient performance for both professionals and DIY enthusiasts.

SAFETY INSTRUCTIONS

The following recommendations should be strictly complied with before operating the tool in order to avoid damage to the equipment and hazard to the user.

- Wear individual protection equipment if necessary (gloves, shoes, eye protectors, breathing filters, etc.). Do not wear jewels; protect long hair, wear close-fitting clothes.
- Don't charge when you replace a tool or maintain the equipment.
- Work in a clean and tidy room with sufficient lighting.
- Place and store the tool in a dry place far from heat or dangerous vapors (best temp. is between 10 to 15°C). Do not operate the machine close to explosive substances or inflammable matter.
- This do-it-yourself equipment should be used as such and not be considered as heavy-duty equipment.
- Do not work close to people, in particular children if work is hazardous. Keep tools away from children during and after work.
- Make sure body position is steady as you work. Remember that falls constitute an important source of accident.
- Make sure you do not use the drill or screwdriver on alive parts to avoid electric shock (a

metal detector may be used for that purpose). Do not touch the chuck, socket or drill bit, when the tool is working.

- Do not try to open or disassemble the tool, only a specialist using original parts and manufacturer's drawings is allowed to service the tool.
 - Should the case be damaged (wires or plug) have it replaced immediately by the after-sales department.
 - This tool does not require special maintenance. The same applies to the electric part of the tool.
 - Plastic parts should be cleaned only after disconnecting the charger. Use a wet cloth and soft soap. Do not immerse the tool or the Type C. The use of solvent, alcohol, petrol, etc. is prohibited.
- Please contact the after-sales department for complete cleaning of the tool.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- No Load Speed: 200rpm
- Chuck Size: 1/4"
- Max Torque: 50 in-lbs(5.65Nm)
- With 1pc Type C

PARTS LIST

No.		Qty.			
1	Motor RS380_3.6V	1	31	P-035_06A_Contacts-tri- gger	1
2	Motor gear	1	32	P_039_06A__Trigger main	1
3	P_039_08A_Gearbox cover	1	33	JP_039_07A_Switch direction	1
4	ISO 7045-M2.5x 5-Z --- 5S	2	34	Switch_SS-23E26(2P3T)_ Baohui	1
5	Washer	1	35	P-035_05B_PCB	1
6	Back star gear_plastic	3	36	Li-Ion Battery 18650	1
7	Back star gear holder	1	37	P_039_02A_Housing main. _handle_right	1
8	Front star gear_steel	3	38	Screw GB845-1985_2.6x12	8
9	Ring gear	1	39	P_039_05A_Switch rotation	1
10	Self-lock block	1	40	P_039_04A_Housing main_ upside_right	1
11	Locking pin	6			
12	Self-lock ring	1			
13	Lock washer	1			
14	Self-lock core	1			
15	Bushing	1			
16	Gearbox front	1			
17	Pressure pin 3mm	3			
18	Output axis	1			
19	Pressure washer	1			
20	Torque spring	1			
21	Screw ring	1			
22	P_039_10A_Adjusting ring_ rear	1			
23	P_039_11A_ _Adjusting ring_front	1			
24	P_039_A03A_PCB battery- bar	1			
25	P_039_03A_ Housing main__ upside_left	1			
26	P_039_12A_Index spring	1			
27	LED_3mm	1			
28	P__039__01A_Housing main_handle_left	1			
29	Compression spring	2			
30	Screw DIN 7981_2.2x4.5v	2			

OPERATION

CAUTION: The safety instructions should be read carefully before operating the tool.

Power supply:

- Connect one end of the Type C cable to the screwdriver and the other end to the charging port (such as power band, wall charger, notebook or car charger).
- After 3-5 hours, three indicated lights will turn on, which indicated the tool is fully charged.


LED Battery Capacity Indicator

The battery capacity is indicated by 3 lights:

- Red LED is on - <20%
- Red & yellow LEDs are on - 20-70%
- Red & yellow & green LEDs are on - >70%

Once only the red LED is lit, the screwdriver must be re-charged.

Two Position Adjustment



The driver can be used as one straight driver. First press the rotation button, turn the front section in an anticlockwise direction and then release the button when cannot turn it again.


NOTICE: Do not use screwdriver as pry bar in either position.

CAUTION: To avoid screwdriver being turned on accidentally, keep switch locked in center position.

Installing/removing bits:

The 1/4" fast load Chuck provides fast, easy one-handed bit loading end ejecting.


To install bits:



- Lock forward / neutral / reverse switch on the tool by placing the direction of rotation selector in neutral position. Pull the chuck sleeve away from the driver.
- Push the bit into the chuck, release the chuck sleeve to lock bit into place.
- Pull on the bit to make sure it is secured in the chuck. It's normal to have a small gap for bit installation.

NOTE: Only use bits with quick connecting locking groove.


To remove bits:



- Lock the trigger by placing the rotation selector in the neutral position.
- With the nose of the tool pointed away from you, pull the chuck sleeve away from the driver. Remove the bit from the chuck.

CAUTION: The screwdriver is not designed to be used as a drill.

Forward/Reverse switch & Trigger lock



For forward rotation, (with chuck pointed away from you) move the lever to the far left.

For reverse rotation move the lever to the far right.

To activate trigger lock move lever to the center off position.

WARNING: Do not change direction of rotation until the tool comes to a complete stop. Shifting during rotation of the chuck can cause damage to the tool.

MAINTENANCE


This screwdriver does not require special maintenance. The repair of internal parts of the tool should be left with specialists (see safety instructions).

CONTENTS

11pcs accessories:

- 2pcs 2" Screwdriver bits
- 1pc 2-3/8" Screw bit holder
- 7pcs 1" Screwdriver bits
- 1pc HSS Drill bits

SCHEMATIC DRAWING



FR

GUIDE D'UTILISATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Cet outil convient aussi bien aux projets de bricolage qu'à un usage professionnel. Sa conception compacte et légère permet une manipulation aisée, même dans les espaces restreints. La poignée ergonomique offre un grand confort lors d'une utilisation prolongée. L'interrupteur sens des aiguilles d'une montre/sens inverse et le réglage à deux positions augmentent sa fonctionnalité.

Il fonctionne à une vitesse de 200 tours/minute à vide et délivre un couple maximal de 5,65 Nm. La visseuse est dotée d'un mandrin de 6,35 mm et comprend 11 accessoires, tels que divers embouts de vissage et une mèche de perceuse. Elle est équipée d'un indicateur de batterie DEL à trois voyants et d'un port de charge de type C pour une recharge rapide. Cet outil est un outil fiable pour une large gamme d'applications, offrant des performances efficaces pour les professionnels et les amateurs de bricolage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les recommandations suivantes doivent être strictement respectées avant d'utiliser l'outil afin d'éviter d'endommager le matériel et de mettre en danger l'utilisateu

lisateur.

- Portez des équipements de protection individuelle si nécessaire (gants, chaussures, protections oculaires, filtres respiratoires, etc.). Ne portez pas de bijoux ; protégez vos cheveux longs, portez des vêtements près du corps.
- Ne portez aucune charge lorsque vous remplacez un outil ou que vous entretenez le matériel.
- Travaillez dans un local propre et bien rangé, suffisamment éclairé.
- Placez et stockez l'outil dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et des vapeurs dangereuses (la température idéale se situe entre 10 et 15 °C). N'utilisez pas la machine à proximité de substances explosives ou de matières inflammables.
- Ce matériel de bricolage doit être utilisé comme tel et ne doit pas être considéré comme un équipement lourd.

- Ne travaillez pas à proximité de personnes, en particulier d'enfants si le travail est dangereux. Tenez les outils hors de portée des enfants pendant et après le travail.

- Maintenez une posture stable pendant que vous travaillez. N'oubliez pas que les chutes sont un facteur important d'accident.

- Veillez à ne pas utiliser la perceuse ou la visseuse sur des pièces sous tension afin d'éviter toute décharge électrique (un détecteur de métaux peut être utilisé à cet effet). Ne touchez pas le mandrin, la douille ou la perceuse lorsque l'outil fonctionne.

- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'outil. Seul un spécialiste utilisant des pièces d'origine et les plans du fabricant est autorisé à réparer l'outil.

- Si le boîtier est endommagé (fils ou fiche), faites-le remplacer immédiatement par le service après-vente.

- Cet outil ne nécessite pas d'entretien spécifique. La même chose s'applique à la partie électrique de l'outil.

- Les parties en plastique ne doivent être nettoyées qu'après avoir débranché le chargeur. Utilisez un chiffon humide et du savon doux. N'immergez pas l'outil ou le type C. L'utilisation de solvant, d'alcool, d'essence, etc. est interdite.

Veillez contacter le service après-vente pour savoir comment nettoyer de manière approfondie l'outil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vitesse à vide : 200 tr/min
- Taille du mandrin : 6,35 mm
- Couple max : 5,65 Nm
- Avec 1 pièce de type C

LISTE DES PIÈCES

No.		Qty.			
1	Moteur RS380_3,6V	1	28	P__039__01A_Boîtier principal_poignée_gauche	1
2	Engrenage du moteur	1	29	Ressort de compression	2
3	P_039_08A_Couvercle de boîte de vitesses	1	30	Vis DIN 7981_2,2 x 4,5 v	2
4	ISO 7045-M2.5x 5-Z --- 5 S	2	31	P-035_06A_Con-tacts-déclencheur	1
5	Rondelle	1	32	P_039_06A__Déclencheur principal	1
6	Roue dentée arrière_plastique	3	33	P_039_07A_Sens de l'interrupteur	1
7	Support de roue dentée arrière	1	34	Interrupteur _ SS-23E26(2P3T)_ Baohui	1
8	Roue dentée avant_acier	3	35	P-035_05B_PCB	1
9	Couronne	1	36	Batterie Li-Ion 18650	1
10	Bloc autobloquant	1	37	P_039_02A_Boîtier principal_poignée_droite	1
11	Broche de verrouillage	6	38	Vis GB845-1985_2,6 x 12	8
12	Anneau autobloquant	1	39	P_039_05A_Rotation de l'interrupteur	1
13	Rondelle de blocage	1	40	P_039_04A_Boîtier principal_envers_droit	1
14	Noyau autobloquant	1			
15	Douille	1			
16	Avant de la boîte de vitesses	1			
17	Broche de pression 3 mm	3			
18	Axe de sortie	1			
19	Rondelle de pression	1			
20	Ressort de couple	1			
21	Bague de vis	1			
22	P_039_10A_Bague de réglage_arrière	1			
23	P_039_11A__Bague de réglage_avant	1			
24	P_039_A03A_PCB barre de batterie	1			
25	P_039_03A_Boîtier principal__envers_gauche	1			
26	P_039_12A_Ressort d'indexation	1			
27	DEL_3 mm	1			

FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Les consignes de sécurité doivent être lues attentivement avant d'utiliser l'outil.

Alimentation :


- Connectez une extrémité du câble de type C à la visseuse et l'autre extrémité au port de charge (bande de puissance, chargeur mural, chargeur d'ordinateur portable ou de voiture, par exemple).
- Au bout de 3 à 5 heures, trois voyants s'allument, indiquant que l'outil est complètement chargé.

Indicateur DEL d'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie est indiquée par trois voyants :

- DEL rouge allumée - <20 %
 - DEL rouge et jaune allumées - 20-70 %
 - DEL rouge, jaune et verte allumées - >70 %
- Lorsque seule la DEL rouge est allumée, la visseuse doit être rechargée.

Réglage en deux positions



Le tournevis peut être utilisé comme un tournevis plat.

Appuyez d'abord sur le bouton de rotation, tournez la partie avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis relâchez le bouton lorsque vous ne pouvez plus la tourner.


AVIS : N'utilisez pas la visseuse comme levier, peu importe la position.

ATTENTION : Pour éviter que la visseuse ne soit mise en marche accidentellement, maintenez l'interrupteur verrouillé en position centrale.

Installation/retrait des embouts :

Le mandrin à chargement rapide de 6,35 mm permet de charger et d'éjecter les embouts rapidement et facilement d'une seule main.


Pour installer les embouts :



- Verrouillez le commutateur sens des aiguilles d'une montre/neutre/sens inverse de l'outil en plaçant le sélecteur de sens de rotation en position neutre. Tirez sur le manchon du mandrin pour l'éloigner du conducteur.
- Poussez l'embout dans le mandrin, relâchez le manchon du mandrin pour verrouiller l'embout en place.
- Tirez sur l'embout pour vous assurer qu'il est correctement fixé dans le mandrin. Il est normal d'avoir un petit espace pour l'installation de l'embout.

REMARQUE : N'utilisez que des embouts munis d'une rainure de verrouillage à connexion rapide.


Pour retirer les embouts :



- Verrouillez la gâchette en plaçant le sélecteur de rotation en position neutre.
- Le bec de l'outil étant dirigé à l'opposé de vous, tirez sur le manchon du mandrin pour l'éloigner de l'entraîneur. Retirez l'embout du mandrin.

ATTENTION : La visseuse n'est pas conçue pour être utilisée comme perceuse.

Commutateur sens des aiguilles d'une montre/sens inverse de la gâchette



Pour visser dans le sens des aiguilles d'une montre, (avec le mandrin pointé dans la direction opposée à vous), déplacez le levier vers l'extrême gauche.

Pour visser en sens inverse, déplacez le levier vers l'extrême droite.

Pour verrouiller la gâchette, placez le levier en position centrale d'arrêt.

AVERTISSEMENT : Ne changez pas le sens de rotation avant que l'outil ne s'arrête complètement. Le fait de changer de sens de rotation pendant que le mandrin tourne peut causer des dommages à l'outil.

ENTRETIEN :


Cette visseuse ne nécessite pas d'entretien spécifique. La réparation des parties internes de l'outil doit être confiée à des spécialistes (voir les consignes de sécurité).

CONTENU

Accessoires (11 pièces au total) :

- 2 embouts de tournevis de 50,8 mm
- 1 porte-embouts de vis de 50 mm - 7mm / 20 mm
- 7 embouts de tournevis de 25,4 mm
- 1 embout de perceuse HSS

SCHÉMA DE PRINCIPE



DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTPRÄSENTATION

Dieses Gerät ist sowohl für Heimwerkerprojekte als auch für den professionellen Einsatz geeignet. Das kompakte und leichte Design ermöglicht eine einfache Handhabung, selbst in engen Räumen. Der ergonomische Griff sorgt für Komfort bei längerem Gebrauch. Der Vorwärts-/Rückwärts-Schalter und die Zweipunktverstellung erhöhen seine Funktionalität. Es arbeitet mit einer Leerlaufdrehzahl von 200 U/min und liefert ein maximales Drehmoment von 5,65 Nm. Der Schraubendreher verfügt über ein 6,35 mm-Futter und enthält 11 Zubehörteile, wie verschiedene Schraubendreherbits und einen Bohrer. Es ist mit einer LED-Akkuanzeige mit drei Leuchten und einem Typ-C-Ladeanschluss zum schnellen Aufladen ausgestattet. Dieses Gerät ist ein zuverlässiger Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungen und bietet effiziente Leistung für Profis und Heimwerker.

SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Empfehlungen sollten Sie unbedingt beachten, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um Schäden an der Ausrüstung und Gefahren für den Benutzer zu vermeiden.

- Tragen Sie gegebenenfalls individuelle Schutzausrüstung (Handschuhe, Schuhe, Augenschutz, Atemfilter usw.). Tragen Sie keinen Schmuck, schützen Sie langes Haar und tragen Sie eng anliegende Kleidung.
- Laden Sie nicht, wenn Sie ein Werkzeug ersetzen oder die Ausrüstung warten.
- Arbeiten Sie in einem saubereren und ordentlichen Raum mit ausreichender Beleuchtung.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, weit entfernt von Hitze oder gefährlichen Dämpfen (die beste Temperatur liegt zwischen 10 und 15°C). Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Stoffen oder brennbaren Materialien.
- Diese Do-it-yourself-Ausrüstung sollte als solche verwendet werden und nicht als schwere Ausrüstung betrachtet werden.
- Vermeiden Sie die Arbeit in der Nähe von

Menschen, insbesondere von Kindern, wenn die Arbeit gefährlich ist. Halten Sie Werkzeuge während und nach der Arbeit von Kindern fern.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Körperhaltung während der Arbeit stabil ist. Bedenken Sie, dass Stürze eine wichtige Unfallursache darstellen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bohrmaschine oder den Schraubendreher nicht an lebenden Teilen verwenden, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden (ein Metalldetektor kann zu diesem Zweck verwendet werden). Berühren Sie nicht das Spannfutter, die Buchse oder den Bohrer, wenn das Werkzeug in Betrieb ist.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen oder zu zerlegen. Nur ein Fachmann, der Originalteile und die Zeichnungen des Herstellers verwendet, darf das Gerät warten.
- Sollte das Gehäuse beschädigt sein (Drähte oder Stecker), lassen Sie es unverzüglich durch den Kundendienst ersetzen.
- Dieses Gerät benötigt keine besondere Wartung. Dasselbe gilt für den elektrischen Teil des Geräts.
- Kunststoffteile sollten nur gereinigt werden, nachdem Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und Schmierseife. Das Gerät oder der Typ C dürfen nicht eingetaucht werden. Die Verwendung von Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin usw. ist verboten.

Bitte wenden Sie sich für eine vollständige Reinigung des Geräts an den Kundendienst.

TECHNISCHE DATEN

- Geschwindigkeit ohne Last: 200 U/min
- Futtergröße: 6,35 mm
- Maximales Drehmoment: 5,65 Nm
- Mit 1 Stk. Typ C

TEILELISTE

No.		Qty.			
1	Motor RS380_3.6V	1	31	P-035_06A_Kontakt-Auslöser	1
2	Motorgetriebe	1	32	P_039_06A__Auslöser Haupt	1
3	P_039_08A_Getriebeabdeckung	1	33	JP_039_07A_Richtung wechseln	1
4	ISO 7045-M2.5x 5-Z --- 5S	2	34	ISchalter_SS-23E26(2P3T)_Baohui	1
5	Unterlegscheibe	1	35	P-035_05B_PCB	1
6	Hinteres Sternrad_Plastik	3	36	Li-Ion-Akku 18650	1
7	Hinterer Sternradhalter	1	37	P_039_02A_Gehäuse Haupt._Handgriff_rechts	1
8	Vorderes Sternrad_Stahl	3	38	Schraube GB845-1985_2.6x12	8
9	Ringrad	1	39	P_039_05A_Schalter Rotation	1
10	Selbstsperrender Block	1	40	P_039_04A_Gehäuse Haupt_unten_rechts	1
11	Arretierstift	6			
12	Selbstsperrender Ring	1			
13	Sicherungsscheibe	1			
14	Selbstsperrender Kern	1			
15	Buchse	1			
16	Getriebe vorne	1			
17	Druckstift 3 mm	3			
18	Output-Achse	1			
19	Druckunterlegscheibe	1			
20	Drehmomentfeder	1			
21	Schraubring	1			
22	P_039_10A_Verstellring_hinten	1			
23	P_039_11A_Verstellring_vorne	1			
24	P_039_A03A_PCB Akkuleiste	1			
25	P_039_03A_Gehäuse Haupt__oben_links	1			
26	P_039_12A_Index-Feder	1			
27	LED_3 mm	1			
28	P__039__01A_Gehäuse Haupt_Handgriff_links	1			
29	Druckfeder	2			
30	ISchraube DIN 7981_2.2x4.5v	2			

BETRIEB

VORSICHT: Vor der Benutzung des Geräts sollten Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig lesen.

Stromversorgung:


- Schließen Sie ein Ende des Typ-C-Kabels an den Schraubendreher und das andere Ende an den Ladeanschluss (z. B. Powerbank, Wandladegerät, Notebook oder Autoladegerät) an.
- Nach 3-5 Stunden leuchten drei Lichter auf, die anzeigen, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.

LED-Anzeige für die Akkukapazität

Die Akkukapazität wird durch 3 Lichter angezeigt:

- Rote LED leuchtet - <20 %
 - Rote & gelbe LEDs sind an - 20-70 %
 - Rote & gelbe & grüne LEDs sind an - >70 %
- Leuchtet nur die rote LED, muss der Schraubendreher erneut aufgeladen werden.

Zwei Positionen einstellbar



Der Schrauber kann als ein gerader Schrauber verwendet werden.

Drücken Sie zunächst den Drehknopf, wenden Sie das Vorderteil gegen den Uhrzeigersinn und lassen Sie dann den Knopf los, wenn Sie es nicht mehr drehen können.


HINWEIS: Verwenden Sie den Schraubendreher in keiner der beiden Positionen als Hebel.

VORSICHT: Um ein versehentliches Einschalten des Schraubendrehers zu vermeiden, lassen Sie den Schalter in der mittleren Position verriegelt.

Einsetzen/Entfernen von Bits:

Das 6,35 mm Schnellspannfutter ermöglicht ein schnelles, einfaches Laden und Auswerfen der Bits mit einer Hand.


So setzen Sie Bits ein:



- Verriegeln Sie den Vorwärts-/Neutral-/Rückwärtsschalter am Werkzeug, indem Sie den Drehrichtungswähler in die neutrale Position stellen. Ziehen Sie die Futterhülse vom Schrauber weg.
- Schieben Sie den Bit in das Spannfutter und lassen Sie die Spannhülse los, um den Bit zu arretieren.
- Ziehen Sie an dem Bit, um sicherzugehen, dass es fest im Spannfutter sitzt. Es ist normal, dass bei der Installation der Bits eine kleine Lücke entsteht.

HINWEIS: Verwenden Sie nur Bits mit Schnellverriegelung.


Zum Entfernen von Bits:



- Verriegeln Sie den Auslöser, indem Sie den Drehwahlschalter in die neutrale Position bringen.
- Ziehen Sie die Spannhülse mit der Nase des Werkzeugs von sich weg vom Schrauber ab. Nehmen Sie den Bit aus dem Futter.

VORSICHT: Der Schraubendreher ist nicht für die Verwendung als Bohrmaschine vorgesehen.

Vorwärts/Rückwärts-Schalter & Auslösesperre



Zum Vorwärtsdrehen (mit dem Futter von Ihnen weg) bewegen Sie den Hebel ganz nach links. Für den Rückwärtsgang bewegen Sie den Hebel ganz nach rechts.

Um die Auslösesperre zu aktivieren, schieben Sie den Hebel in die mittlere Aus-Position.

WARNUNG: Verändern Sie die Drehrichtung erst, wenn das Werkzeug zum Stillstand gekommen ist. Eine Verstellung während der Rotation des Spannfutters kann zu Schäden am Werkzeug führen.

WARTUNG


Dieser Schraubendreher benötigt keine besondere Wartung. Die Reparatur von internen Teilen des Geräts sollte Fachleuten überlassen werden (siehe Sicherheitshinweise).

INHALT

11 Stk. Zubehör:

- 2Stück 50,8 mm Schraubendreherbits
- 1Stück 50 mm - 75 mm / 20 mm Schrauben-Bit-Halter
- 7Stück 25,4 mm Schraubendreherbits
- 1Stück HSS-Bits

SCHEMATISCHE ZEICHNUNG



PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Questo strumento è adatto sia per progetti di bricolage che per uso professionale. Il suo design compatto e leggero consente una facile movimentazione, anche in spazi ristretti. L'impugnatura ergonomica garantisce il comfort durante l'uso prolungato. L'interruttore avanti/indietro e la regolazione a due posizioni ne aumentano la funzionalità.

Funziona con una velocità a vuoto di 200 giri/minuto ed eroga una coppia massima di 5,65 Nm. Il cacciavite è dotato di un mandrino da 6,35 mm e include 11 accessori, come varie punte per cacciavite e una punta per trapano. È dotato di un indicatore della batteria a LED con tre luci e di una porta di ricarica di tipo C per una ricarica rapida. Questo strumento è affidabile per un'ampia gamma di applicazioni e offre prestazioni efficienti sia ai professionisti che agli appassionati del bricolage.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Prima di mettere in funzione l'utensile, è necessario attenersi scrupolosamente alle seguenti raccomandazioni, al fine di evitare danni all'apparecchiatura e rischi per l'utente.

- Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe, protezioni per gli occhi, filtri per la respirazione, ecc.) Non indossare gioielli, proteggere i capelli lunghi e indossare abiti aderenti.
- Non caricare quando si sostituisce uno strumento o si effettua la manutenzione dell'attrezzatura.
- Lavorare in una stanza pulita e ordinata con un'illuminazione sufficiente.
- Posizionare e conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore o vapori pericolosi (la temperatura ottimale è compresa tra 10 e 15°C). Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di sostanze esplosive o infiammabili.
- Questa attrezzatura per il bricolage deve essere utilizzata come tale e non deve essere considerata come un'attrezzatura per impieghi pesanti.
- Non lavorare in prossimità di persone, in par-

ticolare di bambini, se il lavoro è pericoloso. Tenere gli attrezzi lontani dai bambini durante e dopo il lavoro.

- Assicurarsi che la posizione del corpo sia stabile durante il lavoro. Ricordare che le cadute costituiscono un'importante fonte di infortunio.
 - Assicurarsi di non utilizzare il trapano o il cacciavite su parti vive per evitare scosse elettriche (a tale scopo è possibile utilizzare un metal detector). Non toccare il mandrino, la presa o la punta del trapano quando l'utensile è in funzione.
 - Non tentare di aprire o smontare l'utensile. La manutenzione dell'utensile è consentita solo a uno specialista che utilizza parti originali e schemi del produttore.
 - Se la custodia è danneggiata (fili o spina), farla sostituire immediatamente dal servizio post-vendita.
 - Questo strumento non richiede una manutenzione speciale. Lo stesso vale per la parte elettrica dello strumento.
 - Le parti in plastica devono essere pulite solo dopo aver scollegato il caricabatterie. Utilizzare un panno umido e un sapone morbido. Non immergere l'apparecchio o il cavo Type C. È vietato l'uso di solventi, alcol, benzina, ecc.
- Per la pulizia completa dell'apparecchio, contattare il servizio post-vendita.

SPECIFICHE TECNICHE

- Velocità senza carica: 200rpm
- Dimensione del mandrino: 6,35 mm
- Coppia massima: 5,65 Nm
- Con 1 Type C

ELENCO DEI COMPONENTI

No.		Qtà.			
1	Motore RS380_3.6V	1	28	P__039__01A_Alloggiamen- to principale_maniglia_si- nistra	1
2	Ingranaggio del motore	1	29	Molle a compressione	2
3	P_039_08A_Coperchio scatola ingranaggi	1	30	Vite DIN 7981_2.2x4.5v	2
4	ISO 7045-M2.5x 5-Z --- 5S	2	31	P-035_06A_Contatti-gri- lletto	1
5	Rondella	1	32	P_039_06A__Grilletto prin- cipale	1
6	Ingranaggio a stella poste- riore_plastica	3	33	P_039_07A_Cambio di- rezione	1
7	Supporto ingranaggio a stella posteriore	1	34	Interruttore_SS- 23E26(2P3T)_ Baohui	1
8	Ingranaggio a stella ante- riore_acciaio	3	35	P-035_05B_PCB	1
9	Corona dentata	1	36	Batteria agli ioni di litio 18650	1
10	Dado autobloccante	1	37	P_039_02A__Alloggiamento principale _maniglia_destra	1
11	Perno di bloccaggio	6	38	Vite GB845-1985_2.6x12	8
12	Anello autobloccante	1	39	P_039_05A_Cambio rota- zione	1
13	Rondella di sicurezza	1	40	P_039_04A_Alloggiamento principale_sopra_destra	1
14	Centro autobloccante	1			
15	Boccola	1			
16	Parte anteriore del cambio	1			
17	Perno a pressione 3 mm	3			
18	Asse di uscita	1			
19	Rondella di pressione	1			
20	Molla di coppia	1			
21	Anello a vite	1			
22	P_039_10A_Anello di regola- zione_ posteriore	1			
23	P_039_11A__Anello di rego- lazione_ anteriore	1			
24	P_039_A03A_PCB barra della batteria	1			
25	P_039_03A_ Alloggiamento principale__sopra_sinistra	1			
26	P_039_12A_Molla indice	1			
27	LED_3 mm	1			

FUNZIONAMENTO

ATTENZIONE: Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza. Alimentazione:


- Collegare un'estremità del cavo di Type C al cacciavite e l'altra alla porta di ricarica (ad esempio power bank, caricatore a muro, caricatore per notebook o per auto).
- Dopo 3-5 ore, si accendono tre spie che indicano che l'apparecchio è completamente carico.

Indicatore di capacità della batteria a LED

La capacità della batteria è indicata da 3 spie:

- Il LED rosso è acceso - <20%
 - I LED rossi e gialli sono accesi - 20-70%
 - I LED rossi, gialli e verdi sono accesi - >70%
- Quando si accende solo il LED rosso, il cacciavite deve essere ricaricato.

Regolazione a due posizioni



Il cacciavite può essere utilizzato come un cacciavite dritto.

Premere il pulsante di rotazione, ruotare la sezione anteriore in senso antiorario e rilasciare il pulsante quando non è più possibile ruotarla.


AVVISO: Non utilizzare il cacciavite come leva in nessuna delle due posizioni.

ATTENZIONE: Per evitare che il cacciavite si accenda accidentalmente, tenere l'interruttore bloccato in posizione centrale.

Installazione/rimozione delle punte:

Il mandrino a caricamento rapido da 6,35 mm consente di caricare e smontare le punte con una sola mano.


Per installare le punte:



- Bloccare l'interruttore avanti / neutro / indietro sull'utensile posizionando il selettore del senso di rotazione in posizione neutra. Estrarre il manicotto del mandrino dal cacciavite.
- Spingere la punta nel mandrino, rilasciare il manicotto del mandrino per bloccare la punta in posizione.
- Tirare la punta per assicurarsi che sia fissata nel mandrino. È normale avere un piccolo spazio per l'installazione della punta.

NOTA: Utilizzare solo punte con scanalatura di bloccaggio ad attacco rapido.


Per rimuovere le punte:



- Bloccare il grilletto posizionando il selettore di rotazione in posizione neutra.
- Con la punta dell'utensile rivolta verso l'esterno, allontanare il manicotto del mandrino dal cacciavite. Rimuovere la punta dal mandrino.

ATTENZIONE: Il cacciavite non è progettato per essere utilizzato come trapano.

Interruttore avanti/indietro e blocco del grilletto



Per la rotazione in avanti, (con il mandrino rivolto verso l'esterno) spostare la leva all'estremità sinistra.

Per la rotazione inversa spostare la leva all'estremità destra.

Per attivare il blocco del grilletto, spostare la leva in posizione centrale.

ATTENZIONE: Non cambiare il senso di rotazione finché l'utensile non si ferma completamente. Lo spostamento durante la rotazione del mandrino può causare danni all'utensile.

MANUTENZIONE


Questo cacciavite non richiede una manutenzione speciale. La riparazione delle parti interne dell'apparecchio deve essere affidata a specialisti (vedi le istruzioni di sicurezza).

SOMMARIO

11 accessori:

- 2 punte da 50,8 mm per cacciavite
- 1 punta da 50 mm - 75 mm / 20 mm supporto per viti
- 7 punte da 25,4 mm per cacciavite
- 1 punta da trapano HSS

DISEGNO SCHEMATICO



PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Esta ferramenta é adequada tanto para projetos de bricolage como para utilização profissional. O seu design compacto e leve permite um manuseamento fácil, mesmo em espaços apertados. O punho ergonómico proporciona conforto durante uma utilização prolongada. O interruptor de avanço/retrocesso e a regulação em duas posições aumentam a sua funcionalidade.

Funciona com uma velocidade sem carga de 200 RPM e fornece um binário máximo de 5,65 Nm. A aparafusadora tem um mandril de 6,35 mm e inclui 11 acessórios, tais como várias brocas para aparafusar e uma para perfurar. Está equipada com um indicador LED de bateria com três luzes e uma porta de carregamento Tipo C para um carregamento rápido. Esta ferramenta é uma ferramenta fiável para uma vasta gama de aplicações, proporcionando um desempenho eficiente tanto para profissionais como para entusiastas da bricolage.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



As seguintes recomendações devem ser rigorosamente respeitadas antes de utilizar a ferramenta, de modo a evitar danos no equipamento e riscos para o utilizador.

- Se necessário, use equipamento de proteção individual (luvas, sapatos, protetores oculares, filtros respiratórios, etc.). Não use joias; proteja o cabelo comprido, use roupas justas.
- Não efetue o carregamento ao substituir uma ferramenta ou efetuar a manutenção do equipamento.
- Trabalhe numa sala limpa e arrumada com iluminação suficiente.
- Coloque e guarde a ferramenta num local seco, longe do calor ou de vapores perigosos (a melhor temperatura é entre 10 e 15 °C). Não utilize a máquina perto de substâncias explosivas ou de matérias inflamáveis.
- Este equipamento de bricolage deve ser utilizado como tal e não deve ser considerado equipamento de utilização intensiva.
- Não trabalhe perto de pessoas, em especial de crianças, se o trabalho for perigoso. Man-

tenha as ferramentas afastadas das crianças durante e após o trabalho.

- Certifique-se de que a posição do corpo está estável enquanto trabalha. Lembre-se de que as quedas constituem uma importante fonte de acidentes.
- Certifique-se de que não utiliza o berbequim ou a chave de fendas em peças sob tensão para evitar choques elétricos (pode ser utilizado um detetor de metais para esse efeito). Não toque no mandril, na tomada ou na broca quando a ferramenta estiver a trabalhar.
- Não tente abrir ou desmontar a ferramenta. Apenas um especialista que utilize peças originais e os desenhos do fabricante pode efetuar a manutenção da ferramenta.
- Se o revestimento estiver danificado (fios ou ficha), mande substituí-lo imediatamente pelo serviço pós-venda.
- Esta ferramenta não necessita de uma manutenção especial. O mesmo se aplica à parte elétrica da ferramenta.
- As peças de plástico só devem ser limpas depois de desligar o carregador. Utilize um pano húmido e sabão suave. Não mergulhe a ferramenta ou o cabo Tipo C. É proibida a utilização de solventes, álcool, gasolina, etc. Contacte o serviço pós-venda para uma limpeza completa da ferramenta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Sem velocidade de carregamento: 200 rpm
- Tamanho do mandril: 6,35 mm
- Binário máximo: 5,65 Nm
- Com 1 unidade de tipo C

LISTA DE PEÇAS

No.		Qty.			
1	Motor RS380_3,6V	1	28	P__039__01A_Revestimento principal_manípulo_esquerda	1
2	Engrenagem do motor	1	29	Mola de compressão	2
3	P_039_08A_Tampa da caixa de velocidades	1	30	Parafuso DIN 7981_2,2x4,5v	2
4	ISO 7045-M2.5x 5-Z --- 5S	2	31	P-035_06A_Contactos-gatilho	1
5	Anilha	1	32	P_039_06A__Gatilho principal	1
6	Engrenagem estrela posterior_plástico	3	33	P_039_07A_Direção do interruptor	1
7	Suporte da engrenagem de estrela traseira	1	34	Interruptor_SS-23E26(2P3T)_ Baohui	1
8	Engrenagem estrela frontal_aço	3	35	P-035_05B_PCB	1
9	Engrenagem de anel	1	36	Bateria de íões de lítio 18650	1
10	Bloco de autobloqueio	1	37	P_039_02A_Revestimento principal._manípulo_direita	1
11	Pino de bloqueio	6	38	Parafuso GB845-1985_2,6x12	8
12	Anel de autobloqueio	1	39	P_039_05A_Rotação do interruptor	1
13	Anilha de bloqueio	1	40	P_039_04A_Revestimento superior_lado superior_direita	1
14	Núcleo de autobloqueio	1			
15	Bucha	1			
16	Frente da caixa de velocidades	1			
17	Pino de pressão 3 mm	3			
18	Eixo de saída	1			
19	Anilha de pressão	1			
20	Mola de binário	1			
21	Anel de parafuso	1			
22	P_039_10A_Anel de ajuste_posterior	1			
23	P_039_11A_Anel de ajuste_frente	1			
24	P_039_A03A_Barra de bateria PCB	1			
25	P_039_03A_ Revestimento principal__ superior_esquerda	1			
26	P_039_12A_Mola de índice	1			
27	LED_3mm	1			

FUNCIONAMENTO

CUIDADO: Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar a ferramenta.

Fonte de alimentação:

- Ligue uma extremidade do cabo Tipo C à chave de fendas e a outra extremidade à porta de carregamento (por exemplo, um powerbank, carregador de parede, portátil ou carregador de automóvel).
- Após 3-5 horas, três luzes indicadoras acendem-se, o que indica que a ferramenta está totalmente carregada.


Indicador LED da capacidade da bateria

A capacidade da bateria é indicada por 3 luzes:

- O LED vermelho está aceso - <20%
- LEDs vermelho e amarelo ligados - 20-70%
- LEDs vermelho, amarelo e verde ligados - >70%

Se apenas o LED vermelho estiver aceso, a aparafusadora tem de ser recarregada.

Ajuste de duas posições



O equipamento pode ser utilizado como um equipamento normal reto.

Primeiro, prima o botão de rotação, rode a secção frontal no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, em seguida, solte o botão quando não puder rodá-lo novamente.


AVISO: Não utilize a chave de fendas como pé de cabra em nenhuma das posições.

CUIDADO: Para evitar que a aparafusadora seja ligada acidentalmente, mantenha o interruptor bloqueado na posição central.

Instalação/remoção de brocas:


O mandril de carregamento rápido de 6,35 mm permite carregar e ejetar a broca com uma só mão de forma rápida e fácil.

Para instalar brocas:



- Bloqueie o interruptor de avanço / neutro / marcha-atrás na ferramenta, colocando o seletor de sentido de rotação na posição neutra. Puxe o casquilho do mandril para fora do equipamento.
 - Empurre a broca para dentro do mandril e liberte o casquilho do mandril para bloquear a broca no lugar.
 - Puxe a broca para se certificar de que está fixa no mandril. É normal que exista uma pequena folga para a instalação da broca.
- NOTA:** Utilize apenas brocas com ranhura de bloqueio de ligação rápida.


Para remover brocas:



- Bloqueie o gatilho colocando o seletor de rotação na posição neutra.
- Com o nariz da ferramenta apontado para longe de si, puxe o casquilho do mandril para fora do equipamento. Retire a broca do mandril.

CUIDADO: A chave de fendas não foi concebida para ser utilizada como berbequim.

Interruptor de avanço/retrocesso e bloqueio do gatilho



Para rotação para a frente, (com o mandril apontado para longe de si) mova a alavanca para a extrema esquerda.

Para a rotação inversa, desloque a alavanca para a extrema direita.

Para ativar o bloqueio do gatilho, desloque a alavanca para a posição central desligada.

AVISO: Não mude a direção de rotação até que a ferramenta pare completamente. A deslocação durante a rotação do mandril pode causar danos na ferramenta.

MANUTENÇÃO


Esta aparafusadora não necessita de uma manutenção especial. A reparação de componentes internos da ferramenta deve ser efetuada por especialistas (consulte as instruções de segurança).

CONTEÚDO

11 acessórios:

- 2 brocas de chave de fendas de 50,8 mm
- 1 suporte de brocas de parafuso de 50 mm - 75 mm / 20 mm
- 7 brocas de chave de fendas de 25,4 mm
- 1 unidade de brocas HSS

DESENHO ESQUEMÁTICO



PREZENTAREA PRODUSULUI

Acest instrument este potrivit atât pentru proiectele de bricolaj, cât și pentru utilizarea profesională. Designul său compact și ușor permite manipularea ușoară, chiar și în spații înguste. Mănerul ergonomic oferă confort în timpul utilizării prelungite. Întrerupătorul înainte/înapoi și reglajul în două poziții îi sporesc funcționalitatea.

Acesta funcționează cu o viteză fără sarcină de 200 RPM și oferă un cuplu maxim de 5,65Nm. Șurubelnița are o dimensiune a mandrinei de 6,35mm și include 11 accesorii, cum ar fi diferiți biți de șurubelniță și un burghiu. Aceasta este echipată cu un indicator LED pentru baterie cu trei lumini și un port de încărcare de tip C pentru reîncărcare rapidă. Acest instrument este un instrument fiabil pentru o gamă largă de aplicații, oferind performanțe eficiente atât pentru profesioniști, cât și pentru pasionații de bricolaj.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



Următoarele recomandări trebuie respectate cu strictețe înainte de utilizarea instrumentului pentru a evita deteriorarea echipamentului și pericolele pentru utilizator.

- Purtați echipament individual de protecție, dacă este necesar (mănuși, încălțăminte, ochelari de protecție, filtre respiratorii etc.). Nu purtați bijuterii; protejați părul lung, purtați haine strâmte.
- Nu încărcați atunci când înlocuiți o uneltă sau întrețineți echipamentul.
- Lucrați într-o încăpere curată și ordonată, cu iluminare suficientă.
- Așezați și depozitați instrumentul într-un loc uscat, departe de căldură sau vapori periculoși (cea mai bună temperatură este cuprinsă între 10 și 15 °C). Nu folosiți mașina în apropierea substanțelor explozive sau a materialelor inflamabile.
- Acest echipament de bricolaj trebuie utilizat ca atare și nu trebuie considerat ca un echipament de mare putere.
- Nu lucrați în apropierea oamenilor, în special a copiilor, dacă munca este periculoasă. Nu lăsați uneltele la îndemâna copiilor în timpul

lucrului și după lucru.

- Asigurați-vă că poziția corpului este stabilă în timp ce lucrați. Rețineți faptul că căderile constituie o sursă importantă de accidente.
 - Asigurați-vă că nu utilizați burghiul sau șurubelnița pe piese active pentru a evita electrocutarea (în acest scop se poate utiliza un detector de metale). Nu atingeți mandrina, priza sau burghiul, atunci când unelta funcționează.
 - Nu încercați să deschideți sau să dezasaamblați instrumentul, numai un specialist care utilizează piese originale și desenele producătorului are dreptul să repare instrumentul.
 - În cazul în care carcasa este deteriorată (cablurile sau ștecherul), solicitați departamentului post-vânzare înlocuirea acesteia.
 - Această uneltă nu necesită întreținere specială. Același lucru este valabil și pentru partea electrică a instrumentului.
 - Piesele din plastic trebuie curățate numai după deconectarea încărcătorului. Utilizați o cârpă umedă și un săpun moale. Nu scufundați instrumentul sau tipul C. Utilizarea solventului, alcoolului, benzinei etc. este interzisă.
- Vă rugăm să contactați departamentul post-vânzare pentru curățarea completă a instrumentului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Viteza fără sarcină: 200rpm
- Dimensiune mandrină: 6,35mm
- Cuplu maxim: 5,65Nm
- Cu 1 buc Tip C

LISTA PIESELOR COMPONENTE

No.		Qtă.			
1	Motor RS380_3,6V	1	29	Arc de compresie	2
2	Angrenaj motor	1	30	Șurub DIN 7981_2,2x4,5v	2
3	P_039_08A_Capac cutie de viteze	1	31	P-035_06A_Trăgaci contacte	1
4	ISO 7045-M2,5x 5-Z --- 5S	2	32	P_039_06A__ Trăgaci principal	1
5	Șaibă	1	33	P_039_07A_Sensul de comutare	1
6	Angrenaj_plastic stea spate	3	34	Înterupător_SS-23E26(2P3T)_ Baohui	1
7	Suport angrenaj stea spate	1	35	P-035_05B_PCB	1
8	Angrenaj_oțel stea din față	3	36	Baterie Li-Ion 18650	1
9	Angrenaj inelar	1	37	P_039_02A_Carcasă principală._mâner_dreapta	1
10	Bloc cu autoblocare	1	38	Șurub GB845-1985_2,6x12	8
11	Știft de blocare	6	39	P_039_05A_Rotație întrerupător	1
12	Inel cu autoblocare	1	40	P_039_04A_Carcasă principală_partea superioară_dreapta	1
13	Șaibă de blocare	1			
14	Miez cu autoblocare	1			
15	Bucșă	1			
16	Cutie de viteze față	1			
17	Știft de presiune 3mm	3			
18	Axă de ieșire	1			
19	Șaibă de presiune	1			
20	Arc de cuplu	1			
21	Inel cu șurub	1			
22	P_039_10A_Inel de reglare_spate	1			
23	P_039_11A__Inel de reglare_față	1			
24	P_039_A03A_Bară baterie PCB	1			
25	P_039_03A_Carcasă principală_partea superioară_stânga	1			
26	P_039_12A_ Arc index	1			
27	LED_3mm	1			
28	P__039__01A_Carcasă principală_mâner_stânga	1			

OPERARE

ATENȚIE: Trebuie să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza instrumentul.

Alimentarea cu energie:

- Conectați un capăt al cablului de tip C la șurubelnița și celălalt capăt la portul de încărcare (cum ar fi banda de putere, încărcătorul de perete, notebook-ul sau încărcătorul auto).
- După 3-5 ore, se vor aprinde trei lumini indicate, ceea ce indică faptul că instrumentul este complet încărcat.


Indicator LED al capacității bateriei

Capacitatea bateriei este indicată de 3 lumini:

- LED-ul roșu este aprins - <20%
- LED-urile roșu și galben sunt aprinse - 20-70%
- LED-urile roșu, galben și verde sunt aprinse - >70%

Când numai LED-ul roșu este aprins, șurubelnița trebuie reîncărcată.

Reglare în două poziții



Șurubelnița poate fi utilizată în poziție dreaptă. Apăsăți mai întâi butonul de rotație, rotiți secțiunea frontală în sens invers acelor de ceasornic și apoi eliberați butonul când nu-l mai puteți roti.


NOTĂ: Nu utilizați șurubelnița ca bară levier în niciuna dintre poziții.

ATENȚIE: Pentru a evita pornirea accidentală a șurubelniței, mențineți comutatorul blocat în poziția centrală.

Instalarea/Îndepărtarea biților:

Mandrina cu încărcare rapidă de 6,35mm asigură scoaterea rapidă și ușoară a biților cu o singură mână.


Pentru instalarea biților:



- Blocați întrerupătorul înainte/neutru/înapoi de pe instrument prin plasarea selectorului de sens de rotație în poziția neutră. Trageți manșonul mandrinei departe de șurubelnița.
- Împingeți bitul în mandrină, eliberați manșonul mandrinei pentru a bloca bitul în poziție.
- Trageți de bit pentru a vă asigura că este fixat în mandrină. Este normal să existe un spațiu mic pentru instalarea biților.

NOTĂ: Utilizați numai biți cu canelură de blocare cu conectare rapidă.


Pentru a îndepărta biții:



- Blocați trăgaciul prin plasarea selectorului de rotație în poziția neutră.
- Cu vârful instrumentului îndreptat în direcția opusă dumneavoastră, trageți manșonul mandrinei departe de șurubelnița. Scoateți bitul din mandrină.

ATENȚIE: Șurubelnița nu este proiectată pentru a fi utilizată ca burghiu.

Întrerupător înainte/înapoi și blocarea trăgaciului



Pentru rotația înainte, (cu mandrina îndreptată în direcția opusă față de dvs.) deplasați levierul în extrema stângă.

Pentru rotația inversă, deplasați levierul spre extrema dreaptă.

Pentru a activa blocarea trăgaciului, deplasați levierul în poziția centrală oprită.

AVERTISMENT: Nu schimbați sensul de rotație până când instrumentul nu se oprește complet. Schimbarea în timpul rotirii mandrinei poate provoca deteriorarea instrumentului.

ÎNȚREȚINERE


Această șurubelniță nu necesită întreținere specială. Repararea pieselor interne ale instrumentului trebuie lăsată pe seama specialiștilor (consultați instrucțiunile de siguranță).

CUPRINS

11 buc accesorii:

- 2 buc biți de șurubelniță de 50,8mm
- 1 buc suport pentru biți de șurub de 50mm-75mm/2mm
- 7 buc biți de șurubelniță de 25,4mm
- 1 buc biți burghiu HSS

DESEN SCHEMATIC



PRODUCTPRESENTATIE

Dit gereedschap is geschikt voor zowel doe-het-zelf-projecten als professioneel gebruik. Het compacte en lichtgewicht ontwerp zorgt voor eenvoudig gebruik, zelfs in krappe ruimtes. De ergonomische handgreep zorgt voor comfort tijdens langdurig gebruik. De vooruit-/achteruit-schakelaar en de tweestandensverstelling vergroten de functionaliteit.

Deze werkt met een onbelast toerental van 200 omw/min en levert een maximaal koppel van 5,65 Nm. De schroevendraaier heeft een boorkopgrootte van 6,35 mm en wordt geleverd met 11 accessoires, zoals diverse schroevendraaierbits en een boor. Deze is uitgerust met een LED-batterij-indicator met drie lampjes en een Type C-oplaadpoort voor snel opladen. Dit gereedschap is een betrouwbaar hulpmiddel voor een breed scala aan toepassingen en levert efficiënte prestaties voor zowel professionals als doe-het-zelvers.

VEILIGHEIDSISTRUCTIES

De volgende aanbevelingen moeten strikt worden nageleefd voordat u het gereedschap gebruikt, om schade aan de apparatuur en gevaar voor de gebruiker te voorkomen.



- Draag indien nodig individuele beschermingsmiddelen (handschoenen, schoenen, oogbeschermers, ademhalingsfilters, enz.). Draag geen juwelen; bescherm lang haar, draag nauwsluitende kleding.
- Laad niet op als u gereedschap vervangt of de uitrusting onderhoudt.
- Werk in een schone en nette ruimte met voldoende verlichting.
- Plaats en bewaar het gereedschap op een droge plaats, uit de buurt van hitte of gevaarlijke dampen (de beste temperatuur ligt tussen 10 en 15°C). Gebruik de machine niet in de buurt van explosieve of brandbare stoffen.
- Deze doe-het-zelfapparatuur dient als zodanig te worden gebruikt en mag niet als zwaar materieel worden beschouwd.
- Werk niet in de buurt van mensen, en vooral niet van kinderen, als het werk gevaarlijk is. Houd gereedschap tijdens en na het werk uit

de buurt van kinderen.

- Zorg ervoor dat uw lichaamshouding stabiel is terwijl u werkt. Onthoud dat vallen een belangrijke oorzaak van ongevallen is.
- Zorg ervoor dat u de boormachine of schroevendraaier niet op elementen onder spanning gebruikt om elektrische schokken te voorkomen (hiervoor kunt u een metaaldetector gebruiken). Raak de boorkop, dopsleutel of boor niet aan wanneer het gereedschap in werking is.
- Probeer het gereedschap niet te openen of te demonteren; alleen een specialist die gebruik maakt van originele onderdelen en tekeningen van de fabrikant mag het gereedschap onderhouden.
- Mocht de behuizing beschadigd zijn (draden of stekker), laat deze dan onmiddellijk vervangen door de klantenservice.
- Dit gereedschap vereist geen speciaal onderhoud. Hetzelfde geldt voor het elektrische gedeelte van het gereedschap.

• Plastic onderdelen mogen alleen worden gereinigd nadat de oplader is losgekoppeld. Gebruik een natte doek en zachte zeep. Dompel het gereedschap of de Type C niet onder. Het gebruik van oplosmiddelen, alcohol, benzine enz. is verboden.

Neem contact op met de after-sales afdeling voor een volledige reiniging van het gereedschap.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Geen laadsnelheid: 200 omw/min
- Boorkop-maat: 6,35 mm
- Max koppel: 5.65Nm
- Met 1 stuk type C

ONDERDELENLIJST

No.		Qtd.			
1	Motor RS380_3.6V	1	30	Schroef DIN 7981_2.2x4.5v	2
2	Motorkoppeling	1	31	P-035_06A_Contacten-tri- gger	1
3	P_039_08A_Versnellings- bakklep	1	32	P_039_06A__Trigger hoof- delement	1
4	ISO 7045-M2.5x 5-Z --- 5S	2	33	P_039_07A_Schakelrichting	1
5	Sluitring	1	34	Schakeling_SS- 23E26(2P3T)_ Baohui	1
6	Achteruitkoppel_plastic	3	35	P-035_05B_PCB	1
7	Achteruitkoppel houder	1	36	Li-Ion batterij 18650	1
8	Vooruitkoppel_staal	3	37	P_039_02A_Behuizing hoof- delement _hendel_rechts	1
9	Ringkoppel	1	38	Schroef GB845-1985_2.6x12	8
10	Zelfborgblokkering	1	39	P_039_05A_Schakel rotatie	1
11	Vergrendelpen	6	40	P_039_04A_Behuizing hoofdelement_bovenzij- de_rechts	1
12	Zelfborgring	1			
13	Borgring	1			
14	Zelfsluitende kern	1			
15	Bus	1			
16	Versnellingsbak voorzijde	1			
17	Drukpen 3mm	3			
18	Uitvoeras	1			
19	Druk sluitring	1			
20	Koppelveer	1			
21	Schroefring	1			
22	P_039_10A_Verstelring_ achter	1			
23	P_039_11A__Verstel- ring_voor	1			
24	P_039_A03A_PCB batte- rijbalk	1			
25	P_039_03A_Behuizing hoofdelement__ bovenzij- de_links	1			
26	P_039_12A_Index veer	1			
27	LED_3mm	1			
28	P__039__01A_Behuizing hoofdelement_hendel_links	1			
29	Compressieveer	2			

BEDIENING

OPGELET: U dient de veiligheidsinstructies zorgvuldig te lezen voordat u het gereedschap gebruikt.

Stroomtoevoer:

- Sluit het ene uiteinde van de Type C-kabel aan op de schroevendraaier en het andere uiteinde op de oplaadpoort (zoals een powerband, wandlader, notebook- of autolader).
- Na 3-5 uur gaan drie aangegeven lampjes branden, wat aangeeft dat het gereedschap volledig is opgeladen.


LED-indicator voor batterijcapaciteit

De batterijcapaciteit wordt aangegeven door 3 lampjes:

- Rode LED brandt - <20%
- Rode en gele LED's branden - 20-70%
- Rode en gele & LED's branden -> 70%

Zodra alleen de rode LED brandt, moet de schroevendraaier opnieuw worden opgeladen.

Aanpassing in twee posities



De schroevendraaier kan worden gebruikt als één rechte schroevendraaier.

Druk eerst op de rotatieknop, draai het voorste gedeelte tegen de klok in en laat vervolgens de knop los wanneer deze niet meer kan worden gedraaid.


KENNISGEVING: Gebruik in geen van beide posities een schroevendraaier als koevoet.

OPGELET: Om te voorkomen dat de schroevendraaier per ongeluk wordt ingeschakeld, moet u de schakelaar in de middelste stand vergrendeld houden.

Bits installeren/verwijderen:

De 6,35 mm snelle laadkop zorgt voor snel en eenvoudig laden en uitwerpen van bits met één hand.


Bits installeren:



- Vergrendel de vooruit/neutral/achteruit-schakelaar op het gereedschap door de draairichtingschakelaar in de neutrale stand te zetten. Trek de spanhuls weg van de schroevendraaier.
- Duw het bit in de boorkop, laat de spanhuls los om het bit op zijn plaats te vergrendelen.
- Trek aan het bit om er zeker van te zijn dat het goed vastzit in de boorkop. Het is normaal dat er een kleine opening is voor de bitinstallatie.

OPMERKING: Gebruik alleen bits met snelsluitgleuf.


Bits verwijderen:



- Vergrendel de trekker door de rotatieschakelaar in de neutrale stand te zetten.
- Met de neus van het gereedschap van u af gericht, trekt u de boorkophuls weg van de schroevendraaier. Verwijder het bit van de boorkop.

OPGELET: De schroevendraaier is niet ontworpen om als boor te worden gebruikt.

Vooruit-/achteruitschakelaar en trekervergrendeling



Voor voorwaartse rotatie (met de boorkop van u af gericht) beweegt u de hendel helemaal naar links.

Voor omgekeerde rotatie beweegt u de hendel helemaal naar rechts.

Om de trekkervergrendeling te activeren, beweegt u de hendel naar de middelste uit-positie.

WAARSCHUWING: Verander de draairichting niet totdat het gereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Verschuiven tijdens het draaien van de boorkop kan schade aan het gereedschap veroorzaken.

ONDERHOUD


Deze schroevendraaier vereist geen speciaal onderhoud. De reparatie van interne onderdelen van het gereedschap moet aan specialisten worden overgelaten (zie veiligheidsinstructies).

INHOUD

11 stuks accessoires:

- 2 stuks 50,8 mm schroevendraaierbits
- 1 stuk 50 mm - 75 mm / 20 mm schroefbithouder
- 7 stuks 25,4 mm schroevendraaierbits
- 1 stuk HSS boorbits

SCHEMATISCHE TEKENING



HU

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

A TERMÉK BEMUTATÁSA

A szerszám megfelel mind a barkácsoláshoz, mind a szakemberek számára. Kompakt és könnyű kialakításának köszönhetően egyszerűen kezelhető, szűk helyeken is használható. Az ergonomikus kialakítású nyélek köszönhetően a hosszabb idejű használata is kényelmes. Az irányváltó kapcsoló és a két beállítható helyzet növeli a szerszám sokoldalúságát.

A szerszám 200 fordulat/perc üresjáratú fordulatszámmal működik, a legnagyobb nyomatéka 5,65 Nm. Az 6,35 mm tokmányméretű csavarbehajtó 11 különböző tartozékkal kapható, és egy bitkészlet mellett egy fúrófej is tartozik hozzá. Az akkumulátor töltöttségét egy háromrészes LED-kijelző mutatja, és a gyors feltöltést az USB Type-C csatlakozó biztosítja. A szerszám a legkülönfélébb alkalmazások megbízható eszköze, használatával hatékonyan dolgozhatnak mind a szakemberek, mind a lelkes barkácsolók.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A szerszám használata során ajánlatos megfogadni az alább felsorolt tanácsokat, így elkerülhető az anyagi kár és a felhasználó sérülése.

- Szükség szerint viseljen egyéni védőfelszerelést (védőkesztyűt, munkavédelmi cipőt, védőszemüveget, légszűrő maszkot stb.). Munka közben ne viseljen ékszert; ha hosszú a haja, kösse be; a ruházata ne legyen laza.
- A csavarbehajtó- és fúróbetét cseréjét és a karbantartást nem szabad töltés közben végezni.
- A munkát tiszta és rendezett helyiségben, megfelelő megvilágítás mellett végezze.
- A szerszámot mindig száraz, hőtől és veszélyes gőzöktől védett helyen tegye le és tárolja; a legmegfelelőbb hőmérséklet a 10–15 °C. Nem szabad a szerszámot robbanásveszélyes és gyúlékony anyag közelében használni.
- A szerszám barkácsolás céljára készült, ennek megfelelően kell használni; nem minősül nagy terhelhetőségű eszköznek.
- Veszélyes munkát nem szabad más embe-

rek, különösen gyermekek közelében végezni. A szerszámot munka közben és a munka elvégzése után is tartsa távol a gyermekektől.

- Munka közben ügyeljen a stabil testtartásra. Tartsa észben, hogy az elesés a balesetek egyik fő oka.
- Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a fúrót vagy a csavarbehajtót nem szabad feszültség alatt lévő elemeken használni (erre a célra fémdetektor használható). A szerszám működése közben nem szabad a tokmányt, a foglalatot és a fúrófejet kézzel érinteni.
- Nem szabad a szerszámot kinyitni vagy szétszerelni; a javítást csak szakember végezheti eredeti gyári alkatrészek használatával, a gyári műszaki rajz alapján.
- Ha a tok (a vezetékek vagy a csatlakozó) megsérül, azonnal cseréltesse ki a vevőszolgálattal.
- A szerszám nem igényel külön karbantartást. Ugyanez érvényes a szerszám villamos részére is.
- A műanyag részeket csak a töltő lecsatlakoztatása után szabad tisztítani. A tisztítást nedves ruhával és lágy szappannal végezze. A szerszámot, különösen a csatlakozót nem szabad tisztítószembe meríteni. A tisztításhoz tilos oldószert, alkoholt, benzint stb. használni.

A szerszám teljes tisztításának igénye esetén keresse fel vevőszolgálatunkat.

MŰSZAKI ADATOK

- Üresjáratú fordulatszám: 200 ford./perc
- Tokmányméret: 6,35 mm
- Legnagyobb nyomaték: 5,65 Nm
- 1 db USB Type-C csatlakozóval

ALKATRÉSZLISTA

Szám		db.			
1	Villancsmotor RS380_3,6V	1	28	P__039__01A_Ház bal_fő_nyele	1
2	Reduktor	1	29	Nyomórugó	2
3	P_039_08A_Reduktorburkolat	1	30	Csavar DIN 7981_2.2x4.5v	2
4	ISO 7045-M2,5x 5-Z --- 5S csavar	2	31	P-035_06A_Működte-tő_érintkezők	1
5	Alátét	1	32	P_039_06A__Működte-tő_kapcsoló	1
6	Hátsó csillagkerék_műanyag	3	33	P_039_07A_Irányváltó_kapcsoló	1
7	A hátsó csillagkerekek tartója	1	34	Kapcsoló_SS-23E26(2P3T)_Baohui	1
8	Elülső csillagkerék_acél	3	35	P-035_05B_NYÁK	1
9	Gyűrűs fogaskerék	1	36	18650 Li-ion akkumulátor	1
10	Önzáró tuskó	1	37	P_039_02A_Ház jobb_fő_nyele	1
11	Zárócsap	6	38	Csavar GB845-1985_2.6x12	8
12	Önzáró gyűrű	1	39	P_039_05A_Irányváltó_kapcsoló	1
13	Rugós alátét	1	40	P_039_04A_Ház fő_jobb_felső	1
14	Önzáró betét	1			
15	Persely	1			
16	A reduktorház elülső fedele	1			
17	Nyomócsap, 3 mm-es	3			
18	Kimeneti tengely	1			
19	Nyomóalátét	1			
20	Nyomatékrugó	1			
21	Szemescsavar	1			
22	P_039_10A_Hátsó_beállítógyűrű	1			
23	P_039_11A__Elülső_beállítógyűrű	1			
24	P_039_A03A_PCB akkumulátortartó	1			
25	P_039_03A_ Ház fő__felső_bal	1			
26	P_039_12A_Index rugó	1			
27	LED_3mm	1			

HASZNÁLAT

VIGYÁZAT: A szerszám használata előtt figyelmesen olvassa el a munkavédelmi tudnivalókat.

Tápegység:

- Csatlakoztassa a töltővezeték egyik USB Type-C csatlakozóját a csavarbehajtóhoz, a másikat pedig a töltéshez használt eszközhöz (külső akkumulátorhoz, konnektorba vagy hosszabbítóba épített USB töltőhöz, notebookhoz vagy gépkocsi szivargyújtójáról működő töltőhöz).
- 3–5 óra elteltével mindhárom LED jelzőfény kigyullad, jelezve hogy a szerszám akkumulátora teljesen feltöltődött.


Az akkumulátor töltöttségét jelző LED

Az akkumulátor töltöttségét három jelzőfény mutatja:

- ha a piros LED világít, a töltöttség kisebb, mint 20%
- ha a piros és a sárga LED is világít, a töltöttség 20% és 70% között van
- ha a piros, a sárga és a zöld LED is világít, a töltöttség több, mint 70%

Ha csak a piros LED világít, az akkumulátort fel kell tölteni.

Két helyzet beállítása



A szerszám közönséges csavarhúzóként is használható.

Ehhez nyomja meg a működtető gombot, majd fordítsa el a szerszám elülső részét az óra járásával ellentétes irányba, és engedje fel a gombot, amikor már nem tudja tovább forogtatni.


MEGJEGYZÉS: A csavarbehajtót nem szabad feszítőként használni egyik helyzetében sem.

VIGYÁZAT: A csavarbehajtó véletlen bekapcsolásának elkerülése érdekében tartsa a kapcsolót a középső állásban.

A bit behelyezése és kivétele:

Az 6,35 mm méretű gyorstokmánnyal a bit behelyezése és kivétele egy kézzel is könnyen, gyorsan elvégezhető.


A bit behelyezése:



- A szerszám háromállású – előre-üres-hátra – irányváltó kapcsolóját üres helyzetbe állítva rögzítse a tokmányt. A tokmány hüvelyét húzza el a meghajtással ellentétes irányba.
- A bitet tolja be a tokmányba, majd a hüvely visszaengedésével rögzítse ott.
- A bitet kifelé húzva győződjön meg arról, hogy az megfelelően rögzítve van a tokmányban. Megengedhető a bit kismértékű mozgása.

MEGJEGYZÉS: A csavarbehajtóhoz csak gyorscsatlakozó reteszelt horonnyal ellátott bit használható.


A bit kivétele a szerszámból:



- irányváltó kapcsolóját üres helyzetbe állítva rögzítse a tokmányt.
- A szerszám elülső végét önmagától eltartva húzza el a tokmány hüvelyét a meghajtással ellentétes irányba. Vegye ki a bitet a tokmányból.

VIGYÁZAT: A csavarbehajtó rendeltetészerűen nem használható fúróként.

Az irányváltó kapcsoló és a működtető kapcsoló zárása



A normál forgásirány kiválasztásához – a szerszám elülső végét önmagától eltartva – állítsa a kart végállásig balra.

A fordított forgásirány kiválasztásához állítsa a kart végállásig jobbra.

A működtető kapcsoló a kar középső helyzetbe állításával rögzíthető.

FIGYELEM! A forgásirányt csak a tokmány forgásának teljes leállása után szabad megváltoztatni. A forgó tokmány mellett megkísérelt irányváltás a szerszám sérülését okozhatja.

KARBANTARTÁS


A csavarbehajtó nem igényel különleges karbantartást. A szerszám belsejében lévő alkatrészek javítását szakemberrel kell végeztetni; lásd a munkavédelmi tudnivalókat.

A SZERSZÁM KÉSZLETE

11 db tartozék:

- 2 db 50,8 mm bit
- 1 db 50 mm - 75 mm / 20 mm bit tartó
- 7 db 25,4 mm bit
- 1 db gyorsacél fűrőfej

A SZERSZÁM VÁZLATRAJZA



RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА

Инструмент предназначен как для хобби, так и для профессионального использования. Его компактная и легкая конструкция обеспечивает простоту в обращении даже в условиях ограниченного пространства. Эргономичная ручка обеспечивает комфорт при длительном использовании. Переключатель реверса хода и двухпозиционная регулировка повышают его функциональность.

Он работает со скоростью 200 об/мин без нагрузки и обеспечивает максимальный крутящий момент 5,65 Нм. Отвертка имеет патрон размером 6,35 мм, и к ней прилагаются 11 принадлежностей, это различные биты отверток и сверло. Она оснащена светодиодным индикатором заряда аккумулятора с тремя индикаторами и зарядным разъемом USB типа C для быстрой зарядки. Этот инструмент является надежным инструментом для широкого спектра применения, он обеспечивает эффективную работу, как для профессионалов, так и для домашнего использования и хобби.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждения оборудования и опасности для пользователя, прежде чем приступать к эксплуатации инструмента необходимо строго соблюдать следующие рекомендации.



- Если необходимо, используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, обувь, средства защиты глаз, дыхательные фильтры и т.д.). Снимите бижутерию, уберите длинные волосы, наденьте плотно прилегающую одежду.

- Не заряжайте инструмент при замене наконечника или при уходе за ним.

- Работайте в чистом и организованном помещении с достаточным освещением.

- Храните инструмент в сухом месте вдали от источников тепла или опасных паров (наилучшая температура составляет от 10 до 15°C). Запрещается эксплуатация инструмента в непосредственной близости от взрывоопасных веществ или легковоспламеняющихся веществ.

- Этот инструмент предназначен для домашнего использования или хобби, его промышленное использование с высокой нагрузкой не предусмотрено.

- Если выполняемая работа представляет опасность, не работайте рядом с людьми, в особенности рядом с детьми. Берегите инструменты от детей во время работы и после нее.

- Во время работы обязательно поддерживайте устойчивое положение тела. Помните, что падения являются одной из основных причин несчастных случаев.

- Во избежание поражения электрическим током не используйте сверло или отвертки на деталях, находящихся под напряжением (для этой цели можно использовать металлоискатель). Не прикасайтесь к патрону, торцовой головке или сверлу во время работы инструмента.

- Не пытайтесь вскрыть или разобрать инструмент, сервисное обслуживание инструмента разрешается выполнять только специалисту, которые использует оригинальные детали и чертежи изготовителя.

- В случае повреждения корпуса (провода или вилки) немедленно обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для замены.

- Инструмент не требует специального ухода. То же самое относится и к электрической части инструмента.

- Пластмассовые детали следует очищать только после отсоединения зарядного устройства. Используйте влажную ткань и мягкое моющее средство. Запрещается погружать в жидкость инструмент или разъем USB тип C. Использование растворителя, спирта, бензина и т.д. запрещено.

Для полной очистки инструмента обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Скорость без нагрузки: 200 об/мин

- Размер патрона: 6,35 мм

- Макс. крутящий момент: 5,65 Нм

- 1 шт., тип C

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

No.		Qty.			
1	Двигатель RS380, 3,6 В	1	28	P__039__01A Корпус основной, ручка, левый	1
2	Редуктор двигателя	1	29	Пружина сжатия	2
3	Кожух редуктора P_039_08A	1	30	Винт DIN 7981. 2,2 x 4,5	2
4	ISO 7045-M2.5x 5-Z --- 5S	2	31	P-035_06A Контакты, курок	1
5	Шайба	1	32	P_039_06A Курок, основной	1
6	Задняя звездочка, пластик	3	33	JP_039_07A Переключатель, направление	1
7	Держатель шестерни задней звездочки	1	34	Выключатель, SS-23E26(2P3T) Baohui	1
8	Передняя звездочка, сталь	3	35	P-035_05B_PCB	1
9	Кольцевая шестерня	1	36	Литий-ионный аккумулятор, тип 18650	1
10	Блок самоблокировки	1	37	P_039_02A Корпус, основной ручка, правая	1
11	Стопорный штифт	6	38	Винт GB845-1985 2,6 x 12	8
12	Кольцо самоблокировки	1	39	P_039_05A Выключатель, вращение	1
13	Стопорная шайба	1	40	P_039_04A Корпус, основной, верхний, правый	1
14	Сердечник самоблокировки	1			
15	Втулка	1			
16	Передняя часть редуктора	1			
17	Нажимной штифт, 3 мм	3			
18	Выходная ось	1			
19	Нажимная шайба	1			
20	Пружина регулятора момента	1			
21	Кольцо с винтом	1			
22	P_039_10A Регулировочное кольцо, заднее	1			
23	P_039_11A Регулировочное кольцо, переднее	1			
24	P_039_A03A_PCB Блок аккумулятора	1			
25	P_039_03A Корпус основной, верхний, левый	1			
26	P_039_12A Индексная пружина	1			
27	Светодиод, 3 мм	1			

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступать к эксплуатации инструмента, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по технике безопасности.

Питание:

- Подключите один конец кабеля USB типа C к отвертке, а другой – к разъему зарядного устройства (например к разветвителю, настенному зарядному устройству, ноутбуку или автомобильному зарядному устройству).
- Через 3-5 часов включатся три световых индикатора, что показывает, что инструмент полностью заряжен.


Светодиодный индикатор заряда аккумулятора

Имеются 3 индикатора, которые показывают заряд аккумулятора:

- Горит красный светодиод – <20%
- Горят красный и желтый светодиоды – 20-70%
- Горят красный, желтый и зеленый светодиоды – >70%

Если горит только красный светодиод, отвертку необходимо зарядить

Двухпозиционная регулировка



Отвертку можно использовать в качестве прямой отвертки.

Сначала нажмите кнопку поворота, поверните переднюю часть в направлении против часовой стрелки до упора, а затем отпустите кнопку.


ВАЖНО: Запрещается использование отвертки в качестве рычага в любом положении.

ВНИМАНИЕ: Во избежание случайного включения отвертки держите переключатель заблокированным в среднем положении.

Установка/снятие бит:

Патрон 6,35 мм с быстрым зажимом обеспечивает быструю и простую установку и снятие бит одной рукой.


Для установки бит:



- Зафиксируйте курок, установив переключатель вращения в нейтральное положение. Сдвиньте втулку патрона в сторону от корпуса отвертки.
- Вставьте бит в патрон, отпустите втулку патрона, бита будет зафиксирована.
- Потяните за бит, чтобы убедиться, что она зафиксирована в патроне. Установленная бита обычно имеет небольшой люфт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только биты для быстрой установки со стопорной канавкой.


Снятие бит:



- Зафиксируйте курок, установив переключатель вращения в нейтральное положение.
- Направьте рабочий конец инструмента в сторону от себя, потяните втулку патрона в направлении от корпуса отвертки. Извлеките бит из патрона.

ВНИМАНИЕ: Отвертка не рассчитана на использование в качестве дрели.

Переключатель вперед/назад и предохранитель курка



Для вращения вперед (патрон направлен от вас) переместите рычаг в крайнее левое положение.

Для обратного вращения переместите рычаг в крайнее правое положение.

Чтобы включить предохранитель курка, переместите рычаг в центральное положение выключения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не переключайте направление вращения до полной остановки инструмента. Переключение во время вращения патрона может привести к повреждению инструмента.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ


Отвертка не требует специального ухода. Ремонт внутренних частей инструмента должен выполняться специалистами (см. инструкции по технике безопасности).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Принадлежности 11 шт.:

- Биты отвертки, 2 шт., 50,8 мм
- Держатель бит отверток, 1 шт. 50 мм – 75 мм / 20 мм
- Биты отвертки, 7 шт. 25,4 мм
- Сверло из быстрорежущей стали, 1 шт.

СХЕМАТИЧЕСКИЙ РИСУНОК



PREZENTACJA PRODUKTU

Narzędzie nadaje się do zarówno wykonywania samodzielnych napraw, jak i użytku profesjonalnego. Jego kompaktowa i lekka budowa ułatwia obsługę, nawet w ciasnych przestrzeniach. Ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort podczas długiego użytkowania. Przełącznik pracy do przodu/tyłu i dwupozycyjna regulacja zwiększają jego funkcjonalność.

Bez obciążenia pracuje z szybkością 200 obrotów na minutę i zapewnia maksymalny moment siły 5,65 Nm. Śrubokręt ma uchwyt o rozmiarze 6,35 mm i dostępny jest w zestawie z 11 akcesoriami, takimi jak końcówki śrubokręta czy wiertło. Narzędzie wyposażone jest we wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora z trzema lampkami i gniazdo ładujące typu C do szybkiego ładowania. To narzędzie jest niezawodnym urządzeniem o szerokiej gamie zastosowań, cechującym się wysoką wydajnością, z której skorzysta zarówno profesjonalista, jak i majsterkowicz.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami, aby nie uszkodzić sprzętu i wyeliminować ryzyko dla użytkownika.

- W razie konieczności należy stosować środki ochrony indywidualnej (rękawice, obuwie, ochronę oczu, filtr oddechowy itp.). Nie wolno nosić naszyjników; należy zabezpieczyć długie włosy i nie wolno nosić luźnej odzieży.
- Nie wolno ładować urządzenia podczas wymiany narzędzia lub konserwacji sprzętu.
- Należy pracować w czystym i uporządkowanym pomieszczeniu z odpowiednim oświetleniem.
- Umieścić i przechowywać narzędzie w suchym miejscu z dala od źródeł gorąca lub niebezpiecznych oparów (najlepsza temperatura wynosi od 10 do 15°C). Nie wolno użytkować urządzenia w pobliżu wybuchowych substancji lub łatwopalnych materiałów.
- Jest to sprzęt dla majsterkowiczów i nie nadaje się do ciężkich prac.
- Nie wolno pracować w pobliżu osób, w sz-

zególności dzieci, jeśli prace są niebezpieczne. Trzymać narzędzia z dala od dzieci w trakcie pracy i po jej zakończeniu.

- Utrzymywać stabilną pozycję ciała w trakcie pracy. Należy pamiętać, że upadki są istotną przyczyną wypadków.
 - Nie wolno wykonywać prac za pomocą wiertarki ani śrubokręta na elementach znajdujących się pod napięciem, ponieważ może to spowodować porażenie elektryczne (w tym celu można użyć detektora metalu). Nie wolno dotykać uchwytu, gniazda ani wiertła, gdy narzędzie pracuje.
 - Nie podejmować prób otwierania lub demontażu narzędzia – jedynie specjalista używający oryginalnych części i rysunków producenta może przeprowadzać prace serwisowe na narzędziu.
 - Jeśli obudowa ulegnie uszkodzeniu (przewody lub wtyczka), należy ją bezzwłocznie wymienić w dziale obsługi posprzedażnej.
 - Narzędzie nie wymaga specjalnej konserwacji. To samo dotyczy części elektrycznej narzędzia.
 - Plastikowe części należy czyścić pod odłączeniem ładowarki. W tym celu należy użyć wilgotnej ściereczki i szarego mydła. Nie zanurzać narzędzia lub gniazda typu C. Zabrania się używania rozpuszczalników, alkoholu, benzyny itp.
- Aby w pełni wyczyścić narzędzie, należy skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Prędkość bez obciążenia: 200 obr./min
- Wielkość uchwytu: 6,35 mm
- Maks. moment obrotowy: 5,65Nm
- Z 1 szt. typu C

LISTA CZĘŚCI

Szám		db.			
1	Silnik RS380_3,6V	1	26	Sprężyna indeksowa P_039_12A_	1
2	Przekładnia silnika	1	27	LED_3 mm	1
3	Pokrywa skrzyni biegów P_039_08A_	1	28	Uchwyt obudowy głównej lewy P__039__01A_	1
4	ISO 7045-M2,5x 5-Z --- 5S	2	29	Sprężyna dociskająca	2
5	Podkładka	1	30	ĮŚruba DIN 7981_2,2x4,5v	2
6	Tylne koło zębate gwiazdowe_plastikowe	3	31	Styki spust P-035_06A_	1
7	Uchwyt tylnego koła zębatego gwiazdowego	1	32	Główny spust P_039_06A__	1
8	Przednie koło zębate_stalowe	3	33	ĮPrzełęcznik kierunku P_039_07A_	1
9	Zębatka pierścieniowa	1	34	ĮPrzełęcznik SS-23E26(2P3T)_Baohui	1
10	Blok samoblokujący	1	35	P-035_05B_PCB	1
11	Kolek zabezpieczający	6	36	Akumulator litowo-jonowy 18650	1
12	Pierścień samoblokujący	1	37	Uchwyt obudowy_głównej_ prawy_P_039_02A_	1
13	Podkładka zabezpieczająca	1	38	Śruba GB845-1985_2,6x12	8
14	Rdzeń samoblokujący	1	39	Obrót przełęcznika P_039_05A_	1
15	Tuleja	1	40	Górna prawa strona_obudowy_głównej P_039_04A_	1
16	Przednia strona skrzyni biegów	1			
17	Kolek dociskający 3 mm	3			
18	Oś wyjściowa	1			
19	Podkładka dociskowa	1			
20	Sprężyna skręcana	1			
21	Pierścień gwintowany	1			
22	Pierścień regulacyjny P_039_10A_tylny	1			
23	Pierścień regulacyjny P_039_11A_przedni	1			
24	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora P_039_A03A_	1			
25	Obudowa główna P_039_03A_, górna__lewa_strona	1			

UŻYTKOWANIE

PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem obsługi narzędzia należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa.

Zasilanie:

- Podłączyć jeden koniec przewodu typu C do śrubokręta, a drugi do gniazda ładującego (power bank, ładowarka sieciowa, notebook lub ładowarka samochodowa).
- Po 3-5 godzinach zapalą się trzy lampki wskaźnika, co będzie oznaczać, że narzędzie jest w pełni naładowane.


Wskaźnik LED pojemności akumulatora

Poziom naładowania akumulatora wskazywany jest przez 3 diody:

- Czerwona dioda LED zapalona – <20%
- Diody LED czerwona i żółta są zapalone – 20-70%
- Diody LED czerwona, żółta i zielona są zapalone – >70%

Gdy zapalona będzie jedynie czerwona dioda LED, należy naładować śrubokręt.

Regulacja dwupozycyjna



Śrubokręt może być użytkowany jako pojedynczy prosty śrubokręt.

Najpierw należy wcisnąć przycisk obrotów, obrócić przednią część w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zwolnić przycisk, gdy obrót nie będzie już możliwy.


UWAGA: Nie wolno używać śrubokręta do podważania w żadnym kierunku.

PRZESTROGA: Aby uniknąć przypadkowego obrócenia się śrubokręta, przełącznik powinien być zablokowany w pozycji środkowej.

Montaż/demontaż końcówek:

Uchwyt 6,35 mm do szybkiego montażu umożliwia szybki, prosty montaż i zwolnienie końcówki jedną ręką.

Aby zamontować końcówki:




- Zablokować przełącznik pozycji do przodu / neutralnej / do tyłu na narzędziu poprzez ustawienie selektora kierunku w pozycji neutralnej. Odciągnąć tuleję uchwytu od śrubokręta.
- Wepchnąć końcówkę w uchwyt, po czym zwolnić tuleję uchwytu, aby zablokować końcówkę.

• Pociągnąć za końcówkę, aby upewnić się, że jest zablokowana w uchwycie. Mała szczelina do montażu końcówki jest rzeczą normalną.

UWAGA: Należy używać końcówek z rowkiem blokującym z szybkozłączką.


Aby zdemontować końcówki:



- Zablokować spust poprzez umieszczenie selektora kierunku obrotów w pozycji neutralnej.
- Z nosem narzędzia skierowanym od siebie pociągnąć tuleję uchwytu w kierunku od śrubokręta. Wyjąć końcówkę z uchwytu.

PRZESTROGA: Śrubokręt nie może być używany jako wiertarka.

Przełącznik ruchu do przodu/tyłu i blokada spustu



Aby ustawić obroty do przodu, (z uchwytem skierowanym od siebie) przesunąć dźwignię maksymalnie w lewo.

Aby ustawić obroty do tyłu, przesunąć dźwignię maksymalnie w prawo.

Aby aktywować blokadę spustu, przesunąć dźwignię na pozycję środkową.

OSTRZEŻENIE: Nie zmieniać kierunku obrotów do momentu pełnego zatrzymania narzędzia. Zmiana kierunku, gdy uchwyt się obraca, może doprowadzić do uszkodzenia narzędzia.

KONSERWACJA


Śrubokręt nie wymaga specjalnej konserwacji. Naprawę wewnętrznych części narzędzia należy zlecić specjalistom (patrz instrukcje bezpieczeństwa).

ZAWARTOŚĆ

11 szt. akcesoriów:

- 2 szt. końcówek śrubokręta 50,8 mm
- 1 szt. uchwyty końcówki śrubokręta 50 0m - 75 mm / 20 mm
- 7 szt. końcówek śrubokręta 25,4 mm
- 1 szt. wiertła HSS

RYSUNEK SCHEMATYCZNY



54683



www.jbmcamp.com

JBM CAMPLLONG, S.L.U.
CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto km. 1,6
Nave 2.2 - CP 17185 Vilobi d'Onyar - GIRONA
jbm@jbmcamp.com
Tel. +34 972 405 721
Fax. +34 972 245 437